

Предписание № 285/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору № 240 от 27 марта 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 19 по 24 апреля 2018 г. инспектором г. Уфы по пожарному надзору Мамлеевой Региной Миратовной была проведена внеплановая выездная проверка здания детского сада, используемого Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Уфа, проспект Октября, д. 61, корп. 3.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ детский сад № 198 Бессмертновой Ольгой Валерьевной, заместителем заведующего по АХЧ МАДОУ детский сад № 198 Евстратовой А.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Во всем здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	п.6.22 СНиП 21-01-97*; п. 7.73 СНиП 23-05-95.	15.04.2019	
2.	Отсутствует ограждение кровли в соответствии с ГОСТ 25772.	п. 8.11 СНиП 21-01-97*	15.04.2019	
3.	Уклон наружных открытых лестниц (лестницы 3-го типа) не соответствует нормативным требованиям уклон более 45° (фактически 75 градусов).	п. 5.4 СНиП 31-06-2009	15.04.2019	
1 корпус				
4.	Размеры люков выхода на кровлю из лестничных площадок менее 0,6х0,8 м. (фактически 0,6х0,6 м)	п. 8.4* СНиП 21-01-97*.	15.04.2019	
5.	Люки выхода на кровлю из лестничных площадок не противопожарные, выполнены из дерева.	п. 8.4* СНиП 21-01-97*.	15.04.2019	
6.	В раздевалке групповой ячейки № 4 на путях эвакуации применяется линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат отсутствует).	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.04.2019	✓
7.	В раздевалке групповой ячейки № 3 на путях эвакуации применяется линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат отсутствует).	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.04.2019	✓
8.	В раздевалке групповой ячейки № 2 на путях эвакуации применяется линолеум с неизвестными показателями пожарной	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о	15.04.2019	

	опасности (сертификат отсутствует).	требованиях пожарной безопасности».		
9.	На путях эвакуации в спальном и игровом помещениях групповой ячейки № 2 применяется линолеум	ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; п.6.18* СНиП 21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.	15.04.2019	
10.	В раздевалке групповой ячейки № 1 на путях эвакуации применяется линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат отсутствует).	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.04.2019	
	2 корпус			
11.	В раздевалке групповой ячейки № 10 на путях эвакуации применяется линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат отсутствует).	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.04.2019	
12.	Из групповой ячейки № 10 отсутствует 2-й эвакуационный выход.	п. 6.12* СНиП 21-01-97*.	15.04.2019	
	3 корпус			
13.	Из групповой ячейки № 9 отсутствует 2-й эвакуационный выход.	п. 6.12* СНиП 21-01-97*.	15.04.2019	
14.	Из групповой ячейки № 8 отсутствует 2-й эвакуационный выход.	п. 6.12* СНиП 21-01-97*.	15.04.2019	
15.	В раздевалке групповой ячейки № 5 на путях эвакуации применяется линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат отсутствует).	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.04.2019	
16.	В раздевалке групповой ячейки № 11 на путях эвакуации применяется линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат отсутствует).	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы
по пожарному надзору Мамлеева Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 24 ” апреля 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

“ 24 ” апреля 20 18 г.

заведующий МАДОУ детский сад № 198
Бессмертнова О.В.
(должность, фамилия, инициалы)

